

# SZKIC DASZKU NAD WEJŚCIEM – DOM LUDOWY W MILCZY


Stan istniejący:

- pokrycie, podbicie oraz obicia wiatrowe (boczne) – blacha stalowa trapezowa.


Stan projektowany:

- pokrycie: blacha stalowa na rąbek (jak pokrycie dachu),
- podbicie, obicia wiatrowe (boczne): listwy PCV na ruszcie (jak podbicie dachu),
- system odwodnienia: rynna PCV 75 dł. ~4m + rura spustowa.

## RZUT



## PRZEKRÓJ A-A



**UWAGA!**

wymiary na szkicu są orientacyjne