



Zdj.15 Wiązar kratowy

#### 4.6 Ściany oporowe

Ściany oporowe murowane z cegły znajdują się w złym stanie technicznym widoczne są liczne pęknięcia i zarysowania ścian (przesunięte wiązania) spowodowane naciskiem-pracą stalowej konstrukcji, a także słabym fundamentem. Brak izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych spowodował nadmierne zawilgocenie murów.

Dodatkowo w ścianie oporowej widoczne są niewypełnione otwory- miejsca, w których pozostawione są pnie starych drzew.

