





uszkodzenia elewacji w postaci ubytków w tynku
 ubytki spoiwa w kamiennym cokole oraz
 zasolenie - widoczna erozja organiczna w postaci
 nalotu z mchu, porostów i grzybów



ARCHI-WIZJA

**USŁUGI
 PROJEKTOWE**

TEL. 692 862 310

ZADANIE:	REMONT BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ		
TEMAT OPRACOWANIA:	ARCHITEKTURA- INWENTARYZACJA	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR:	GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA:	jednostka ewid.: Rymanów, obręb: Rymanów Zdrój dz. nr ewid. 410/1	SKALA:	1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA		DATA: PAŹDZIERNIK 2016r.
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Monika Śmiarowska-Rodzinka nr upr. 12/PKOKK/2014	NR RYSUNKU: 2/I	