





uszkodzenia elewacji w postaci ubytków w tynku
ubytki spoiwa w kamiennym cokole oraz
zasolenie widoczna erozja organiczna w postaci
nalotu z mchu, porostów i grzybów


uszkodzenia elewacji w postaci ubytków i
spękań w tynku



rdza i uszkodzenia na stalowych elementach
elewacji

odprysnięcia farby, rdza i uszkodzenia
widoczne na stalowych schodach



 ARCHI-WIZJA USŁUGI PROJEKTOWE	ZADANIE:	REMONT BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ	
	TEMAT OPRACOWANIA:	ARCHITEKTURA- INWENTARYZACJA	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
	INWESTOR:	GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a	BRANŻA: ARCHITEKTURA
	LOKALIZACJA:	jednostka ewid.: Rymanów, obręb: Rymanów Zdrój dz. nr ewid. 410/1	SKALA: 1:50
	TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA	
OPRACOWAŁA:		mgr inż. arch. Monika Śmiarowska-Rodzinka nr upr. 12/PKOKK/2014	NR RYSUNKU: 3/I
TEL. 692 862 310			