



ostatnich latach niewidoczne są ślady remontu (skorodowano całą konstrukcję stalową, a zwłaszcza dolna część słupów, konstrukcja nieoczyszczona i nieodmalowana).



Zdj. 7,8,9,10 Szczegół montażu elementów stalowych

4.3. Płyta monolityczna trybun

Płyta monolityczna trybun została wykonana w układzie schodkowym, na nasypie, grubość płyty ok. 16cm z górną nadlewką. Powierzchnia płyty zatarta na gładko, nie widać śladów gruntownika. Płyta nie posiada dylatacji konstrukcyjnej- stąd widoczne liczne spękania. Całość podzielona jest na cztery sektory po trzy rzędy (2x16+21+24miejs), z pięcioma przejściami służącymi ewakuacji. Na płycie widoczne są białe wykwyty- brak ochrony przed wodą pochodzącą z opadów.