


Widok skrzyni SR stacji transformatorowej Wroblík Szlachecki 2.



W Skrzyni SR należy wykonać:

- zabudować zegar sterujący typu Talento 892
- zabudować zabezpieczenie przedlicznikowe typu S-191 B-16 A
- zabudować zabezpieczenie policznikowe typu S-191 B-10 A
- przesnurować skrzynie (dot. również układu pomiarowego)