


nieestetyczna, fragmentaryczna barierka na
podeście wejściowym



widoczne zasolenie, zagrzybienie i mech na
podeście wejściowym do budynku

odprysnięcia farby, rdza, glony i uszkodzenia
widoczne na stalowych schodach



ARCHI-WIZJA

**USŁUGI
PROJEKTOWE**

TEL. 692 862 310

ZADANIE:	REMONT BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ		
TEMAT OPRACOWANIA:	ARCHITEKTURA- INWENTARYZACJA	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR:	GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA:	jednostka ewid.: Rymanów, obręb: Rymanów Zdrój dz. nr ewid. 410/1	SKALA:	1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJA BOCZNA - POŁUDNIOWA		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Monika Śmiarowska-Rodzinka nr upr. 12/PKOKK/2014	NR RYSUNKU:	4/I