


				<b>KARTA OTWORU BADAWCZEGO</b> <b>Profil nr 5</b>				Zał.Nr: 4.5			
Miejscowość: Rymanów Gmina: Rymanów Powiat: krośnienski Województwo: podkarpackie				Obiekt: Boisko sportowe Inwestor: Gmina Rymanów Wiercenie: Krosgeo s.c. Dozór geol.: S.Dziadosz				System wiercenia: mechaniczny udarowy Rzędna: 0.00 m n.p.m. Skala 1 : 20      Data wiercenia: 2017-11-13			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Czwororzędn				gleba	Gb	-	-	-	
		Nasyp	1.0		0.20	nasyp budowlany (pył), brązowy	nB	nBII	mw	tpl	
					0.60	nasyp budowlany (pospółka), brązowy		nBI	w	zg	
	▽ 1.80		2.0		1.80	pospółka (grSa), brązowa	Po	III	nw	szg	
		Czwororzędn	3.0		3.00						

Rysunek wykonano programem "GeoStar"