


				<b>KARTA OTWORU BADAWCZEGO</b>				Zał.Nr: 4.2			
				<b>Profil nr 2</b>							
Miejscowość: Rymanów Gmina: Rymanów Powiat: krośnienski Województwo: podkarpackie				Obiekt: Boisko sportowe Inwestor: Gmina Rymanów Wiercenie: Krosgeo s.c. Dozór geol.: S.Dziodosz				System wiercenia: mechaniczny udarowy Rzędna: 0.00 m n.p.m. Skala 1 : 20      Data wiercenia: 2017-11-13			
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nasyp				nasyp niebudowlany (żużel)	nN	-	-	-	
				0.20	nasyp budowlany (pospółka), brązowy	nB	nBI	mw	zg		
				0.40	pył (Si), brązowy	II	I		tpl		
				1.00	pył piaszczysty (siSa), brązowo-szary	III	II	w	pl		
				1.80	pospółka (grSa), brązowa	IV	III	nw	szg		
		Czwartorzęd	3.0		3.00						



Rysunek wykonano programem "GeoStar"